



956 CRACK DETECTOR

ДЕТЕКТОР ДЕФЕКТОВ —ПРОЯВИТЕЛЬ.

Наносите это вещество после применения красного проникающего средства 957.

Наносите его на поверхности всех частей, проверяемых при помощи белого средства для выявления дефектов.

Трещины обозначаются красным цветом на белом фоне.

Цвет **белый**

Температура

Стандарты **IL I 25 135 E, ASME -6T -64,**

RCCM F 6424 -3, FRAMATOME ISO 44

Артикул/упаковка **4956 A4 Спрей 650 млх12**



www.orapi.org

111767, Москва, Большой Сергиевский переулок, д.10. Тел. +7 (495)628-44-74;

8-925-001-64-42. E-MAIL: zakaz@himteco.ru ; info@himteco.ru