

## 517 А 62 NU

### **РАСТВОРИТЕЛЬ БЕЗ ХЛОРА, СЕРЫ, ФТОРА.**

Растворитель для сильно загрязненных механических деталей и их обезжиривания.

Обеззараживание радиоактивных частиц.

Одобрено ассоциацией РМУС для атомных электростанций и тепловых, гидравлических сооружений.

Одобрено для обезжиривания кабелей.